








| Резьба/ гайка | Крутящий момент (кгс·см) | Размеры | Допуск |
|---|---|---|---|
| M3 | ≥12 | 0,5–3 | ±0,1 |
| M4 | ≥18 | 3–6 | ±0,1 |
| M5 | ≥33 | 6–30 | ±0,2 |
| M6 | ≥55 | 30–120 | ±0,3 |
| M8 | ≥150 | 120–400 | ±0,5 |
| M10 | ≥300 | 400–1000 | ±0,8 |
| M12 | ≥550 | Допуск на отверстия | ±0,2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Проекционный вид | | Название | Габаритный чертеж PD150–A4004B 0,4 кВт; 380В |
| Количество | 1 | | |
| Ед. изм. | мм | Масш таб | 1:1 |
| | | стр. | 1/1 |